



"...وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ"
(سورة الحديد آية ٢٥)

صدق الله العظيم



الحديد والفولاذ

الاستخلاص والتصنيع

تأليف

الدكتور محمد عز الدهشان

أستاذ الهندسة الكيميائية

كلية الهندسة - جامعة الملك سعود

النشر العلمي والمطبع - جامعة الملك سعود

ص. ب ٢٤٥٤ - الرياض ١١٤٥١ - المملكة العربية السعودية



جامعة الملك سعود، ١٤١٩هـ (١٩٩٩م) ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الدهشان، محمد بن عز

الحديد والفولاذ: الاستخلاص والتصنیع - الرياض.

٧٦٨ ص، ٢٤×١٧ سم

ردمك: ٥-٤٨٤-٥٠٥-٩٩٦٠ (جلد)

٣ - ٤٨٥ - ٥٠٥ - ٩٩٦٠ (غلاف)

١ - صناعة الحديد والصلب ٢ - الصناعة المعدنية أ - العنوان

١٧/٢٤٠٤

ديوبي ٦٦٩، ١٤

رقم الإيداع: ١٧/٢٤٠٤

حكمت هذا الكتاب لجنة متخصصة شكلها المجلس العلمي بالجامعة، وقد وافق المجلس العلمي على نشره في اجتماعه الأول للعام الدراسي ١٤١١/١٤١٢هـ. الذي عُقد بتاريخ ١٦/١٠/١٤١١هـ الموافق ٣٠/٤/١٩٩١م.

إهداء

إلى أبني العبيب رامي
أهدي هذا الكتاب

راجياً أن يرزقه الله من صفاتي العديدة شدة الملاس في العرق وان
يجري كل يده منفعة الناس .

تقديم

يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في كتابه الكريم "وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ" صدق الله العظيم (سورة الحديد آية ٢٥). ولقد جمع العلي القدير أدق وأكمل وصف للحديد في هذه الآية الكريمة ذات الكلمات القليلة والمعاني الكثيرة والدلائل اللامتناهية عن الحديد. ففيه بأس شديد ومن ثم كانت زيادة قوة الإنسان وعظمته وجبروته فبالأمس كانت قوة المحارب المغوار في شجاعته وسيفه المصنوع من الفولاذ، ومن خلاله سادت أمم وتفوقت ، وليس أدل على ذلك من سيادة إسبانيا على دول العالم في القرن السادس عشر الميلادي ، وبسط نفوذها على كثير من أجزاءه . ولقد ارتبط هذا التفوق بال نوعية المتفوقة من أنصار السيف المشهور باسم توledo.

وفي الحقبة نفسها تقربياً بدأ إنتاج الحديد في بريطانيا من نوعية خاصة ساعد على إنتاجها استخدام أشجار الغابات لإنتاج الفحم النباتي ، وبالتالي انتقل مركز التفوق العسكري من إسبانيا إلى بريطانيا لتسود العالم وتتصبح هي مركز القوة فيه . كانت الثورة الصناعية في بريطانيا وكان أهم منجزاتها إنتاج الفولاذ، ومن ثم كان زيادة تفوق وسيادة بريطانيا عالمياً . ولقد بلغ إنتاج بريطانيا في نهاية العهد الفيكتوري أضخم كمية من الفولاذ في العالم وانعكس أثر ذلك على انتشار السيطرة البريطانية ، ومن ثم ظهور الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وما كان غروب

شمس الإمبراطورية البريطانية بعد ذلك إلاً من خلال ندرة خامات الحديد المحلية وتقديم دول أخرى في صناعة الفولاذ، سواء وجدت الخامات بكميات كبيرة وبتنوعية أفضل، أو من خلال تطوير تقنيات محلية لاستخلاص الحديد من خامات مستوردة. وقد عمل ذلك كله على تغيير وجه العالم، ومراكيز القوة فيه. ويعود الفضل في ظهور القوتين العظيمتين في العالم الآن - أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق - أساساً إلى وجود تربسات خام الحديد ذات الدرجة العالية - الغنية بالحديد - إما في داخل بلادهم أو بالقرب من دولهم وبهذا أصبح قادة العالم في إنتاج الفولاذ.

واليوم يكمن بأس الأمم في أسلحتها الحديدية الفتاكـة من دبابات ومدافع وطائرات. ولو أقينا نظرة على ترتيب إنتاج العالم من الفولاذ فسنجدـها: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي السابق، واليابان وألمانيا، والصين، وفرنسا، وإيطاليا، ومجموعة دول البلقان وبريطانيا. ويتناسب هذا الترتيب طردياً مع القوة الاقتصادية والعسكرية لتلك الدول، وهناك دول تسعى الآن لزيادة إنتاجها من الفولاذ وبالتالي تأخذ وضعاً متقدماً في ترتيب قوة الدول، وتتصبـع من مراكـز القـوة في العالم ومن بينها كوريا. فالحديد إذن هو مصدر الأساس الشديد في حـياة البشرـية وهو القـول الفصل في القـوة والمهـابة.

في الحديد منافع للناس، وأي منافع يؤديـها هذا الفلـز العظيم لخدمة البشرـية وإقامة مدينتـهم ورفع صروح حضارـتهم ومجدهـم، وإنـه لقولـ حقـ منـ الخالقـ البارـئـ جلتـ قدرـتهـ في وصفـ سـيدـ الفلـزـاتـ وأنـفعـهاـ لـلنـاسـ، وعـندـماـ نـقـولـ:ـ أـنـفعـهاـ لـلنـاسـ فـليـسـ هـنـاكـ أـصـدقـ أوـ أـدـلـ مـنـ أـنـ كـمـيـةـ الـحـدـيدـ الـمـسـتـخـدـمـةـ تـعـادـلـ خـمـسـيـنـ مـثـلـ مـجـمـوعـ الفلـزـاتـ الأـخـرىـ مجـمـعـةـ.

ولقد كـرمـ اللهـ هـذـاـ الـفـلـزـ،ـ حينـماـ جاءـ ذـكـرـهـ فـيـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ وـسـمـيـتـ باـسـمـهـ إـحدـىـ سـوـرـهـ،ـ وـلـيـسـ أـكـرمـ لـهـذـاـ الـفـلـزـ مـنـ أـنـ نـبـيـ اللهـ دـاـوـدـ عـلـيـهـ السـلـامـ عـمـلـ فـيـ الـحـدـادـةـ فـقـالـ تـعـالـىـ:ـ (ـوـأـلـلـاـ لـهـ الـحـدـيدـ)ـ (ـسـوـرـةـ سـيـآـيـةـ ١٠ـ).ـ وـمـاـذـاـ عـنـ الـعـالـجـةـ الـحـرـارـيـةـ وـتـقـوـيـةـ

الفولاذ المذكورة في القرآن الكريم قبل أن تعرفها الإنسانية بزمن طويل، فيقول سبحانه وتعالى : {آتوني زُرْ الحديد حتى إذا ساوي بين الصَّدفِين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أَفْرِغْ عليه قطرَا}.(سورة الكهف الآية ٩٦).

ولقد اتسع التقدم التقني في مجال صناعة الحديد والفولاذ أتساعاً كبيراً وأدخل على صناعاتهم الكثير من التعديلات والتحسينات في السنوات الأخيرة، وما زال التقدم مستمراً في هذا المجال ، ومن أهم التقنيات الحديثة : الاختزال المباشر في مجال تصنيع الحديد ، وقد أخذت به الكثير من الدول العربية منها : قطر ، والمملكة العربية السعودية ، والجزائر ، ومصر ، وحالياً ليبيا. أما المستجدات في صناعة الفولاذ فإنها متعددة وخاصة فيما يتعلق باستخدام الهواء الغني بالأكسجين أو دفع الأكسجين فقط - عوضاً عن الهواء المدفوع- إلى أفران التصنيع. وما يدل على اهتمام الدول بالصناعات الحديدية وتطويرها إنشاء الصين الشعبية لجامعة كاملة هي "جامعة الحديد والفولاذ" تهتم فقط بالصناعات الحديدية.

ولقد حبا الله الوطن العربي بشروة كبيرة من خامات الحديد ، وأقيمت في بعض الدول العربية صناعات حديدية ، وقد اعتمدت في نشأتها على التقنية الغربية المستوردة ، فهل نحاول أن نطور هذه الصناعات بأيدي أبناء المنطقة؟ وأن تكون من الدول الغنية في مواردها وخبراتها التقنية ، ولا تكون من الدول الغنية بمواردها الفقيرة في خبرتها ورجالها وفنيتها ، وبهذا نظل دائماً عبئاً ثقيلاً على التقدم العالمي ونظل دائماً تستورد علمنا ومعرفتنا من الخارج بدلاً من أن تكون مثل الدول الفقيرة واليابان ، فال الأولى تستورد جزءاً كبيراً من خامات الحديد من الخارج ، بينما تستورد الثانية ، جميع متطلبات صناعة الحديد من الخارج وبرغم ذلك فهما من أفضل الدول في نوعية الفولاذ المنتج وحالياً تمثل اليابان أول دولة عالمياً في إنتاجية الفولاذ.

وبجهد المقل أتقدم إلى المكتبة العربية بكتاب متكامل عن الحديد والفولاذ للدارسين في الجامعات والمعاهد العليا ، مع تقديم أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات فيزيائية الحديد وسبائكه ، وربط هذه التقنية بظروف الوطن العربي وحاجته . ويقع الكتاب في خمسة أجزاء : يتناول الجزء الأول نظرة تاريخية ومقدمة عن نشأة الحديد وتطوره وإنتاجه ، والتطورات الحديثة في هذا المجال ، إضافة إلى أساليب إنتاج السبائك الحديدية ، ويشتمل هذا الجزء أيضاً على فصل عن صناعة الفولاذ وإنتاجه ، ثم يلي ذلك دراسة التلوث الناتج عن الصناعات الحديدية وكيفية التحكم فيه . ويشمل الجزء الثاني والخاص بالاتزان الحراري والسبائك دراسة مفصلة عن منحنيات الاتزان الحراري ، وكيفية إنشائها وكيفية قراءتها والحصول على البيانات والمعلومات منها ، ومناقشة منحني الاتزان الحراري للحديد-كربون ، كما يشمل ذلك الجزء أيضاً دراسة منحنيات الاتزان الحراري للعناصر السبائكية المضافة للحديد مثل : الكوبالت والنيكل والكروم وغيرها ، ثم يلي ذلك استعراض لسبائك الفولاذ بنوعيه : الفولاذ الكربوني : وخصائصه واستخداماته ، والفولاذ السبائكى منخفض السبائكية وطرق تكوينه .

ويستعرض الجزء الثالث كل من المعالجة الحرارية والسطحية ، بينما يعالج الجزء الرابع السبائك الخاصة ويشمل ذلك كل من الفولاذ المقاوم للتآكل ، وفولاذ العدد وحديد الزهر ، ويقدم الجزء الخامس دراسة عن تآكل وأكسدة الحديد والسبائك المختلفة وأساليب تحسين مقاومة تآكل هذه المواد . ويلحق بكل جزء بيان بالمصطلحات العلمية المستخدمة فيه ، مرتبة ألف بائياً باللغة العربية مرة ، ومرة أخرى باللغة الإنجليزية .

ولا تقتصر الأجزاء الخمسة على الطرق التقنية للإنتاج والمعالجة الكيميائية أو الحرارية للسبائك ، ولكن العرض في الأجزاء الخمسة يبحث ويشرح بتفصيل - في أحيان كثيرة - العمليات الكيميائية أو الفيزيوكيميائية ، وخاصة في تصنيع الحديد

والفولاذ وفي عمليات المعالجة الحرارية للسبائك أو معالجة الأسطح، ويتم ذلك من خلال تقديم المعنى الفيزيائي لكل تعبير موجود في هذا الكتاب .
ويحتوي كل جزء على العديد من الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية والصور الضوئية التي تساعد في توضيح المعاني المختلفة ، وتساعد الطالب ، والدارس ، والقارئ على التعرف على التركيبات البنائية المختلفة ، كما أنها مرجع للباحث عن أية اختلافات بنائية تكون نتيجة فشل المادة .

ولا يهدف الكتاب أن يكون فقط كتاباً دراسياً لمقررات استخلاص الحديد وتصنيع الفولاذ أو فيزيائية الحديد والفولاذ في الجامعات ومعاهد العليا ، ولكنه - بمحول الله - سيكون مفيداً جداً لمهندس الميكانيكا والمهندس المدنى والمهندس الكيميائى ، وكذا الزملاء المعماريين . ويايجاز فإنه - بمحول الله وتوفيقه - سيكون مرجعاً لجميع فروع الهندسة والمتغللين في المواد الحديدية كافة ، سواء في مجالات التصميم أو اختيار المواد للتطبيقات المختلفة أو في دراسة أسباب الفشل والقصور... إلخ. والله من وراء القصد.

المؤلف

المحتويات

رقم الصفحة

| | |
|--|--|
| تقدير ز | تقدير ز |
| المحتويات م | المحتويات م |
| قائمة الأشكال ذ | قائمة الأشكال ذ |
| قائمة الجداول زز | قائمة الجداول زز |
| جدال الملاحق مم | جدال الملاحق مم |
| الفصل الأول: مقدمة ونظرة تاريخية عن الحديد وصناعته ١ | الفصل الأول: مقدمة ونظرة تاريخية عن الحديد وصناعته ١ |
| ١ مقدمة ١ | ١ مقدمة ١ |
| ١٨ تعاريفات الحديد وأهميته ١٢ | ١٨ تعاريفات الحديد وأهميته ١٢ |
| ١٨ الحديد ١,٢,١ | ١٨ الحديد ١,٢,١ |
| ١٨ تأصيلية الحديد ١,٢,٢ | ١٨ تأصيلية الحديد ١,٢,٢ |
| ٢٠ استخدامات الحديد وسبائكه ١,٢,٣ | ٢٠ استخدامات الحديد وسبائكه ١,٢,٣ |
| ٢٤ نظرة تاريخية عن تطور صناعة الحديد ١,٣ | ٢٤ نظرة تاريخية عن تطور صناعة الحديد ١,٣ |
| ٣٠ الحديد عند قدماء المصريين ١,٣,١ | ٣٠ الحديد عند قدماء المصريين ١,٣,١ |
| ٣٦ الحديد في الصين ١,٣,٢ | ٣٦ الحديد في الصين ١,٣,٢ |
| ٣٩ بابل وآشور وصناعة الحديد ١,٣,٣ | ٣٩ بابل وآشور وصناعة الحديد ١,٣,٣ |
| ٤٠ الحديد عند الفينيقيين ١,٣,٤ | ٤٠ الحديد عند الفينيقيين ١,٣,٤ |

| رقم الصفحة | |
|------------|---|
| ٤١ | دور الهند في صناعة الحديد. ١,٣,٥ |
| ٤٢ | صناعة الحديد في أفريقيا. ١,٣,٦ |
| ٤٤ | صناعة الحديد في أوروبا وأمريكا ١,٣,٧ |
| ٤٧ | عصر الصبا في صناعة الحديد. ١,٤ |
| ٥٢ | الثورة الصناعية والنهضة العلمية وأثرهما في تطور صناعة الحديد والفولاذ ١,٥ |
| ٥٧ | صناعة الحديد والفولاذ في الدول العربية. ١,٦ |
| ٦٥ | الفصل الثاني: المواد الخام لصناعة الحديد ٦٥ |
| ٦٥ | مقدمة . ٢,١ |
| ٦٧ | خامات الحديد. ٢,٢ |
| ٧٤ | الهيمنات. ٢,٢,١ |
| ٧٤ | الماجنيت. ٢,٢,٢ |
| ٧٤ | الليمونيت. ٢,٢,٣ |
| ٧٥ | السيدريت. ٢,٢,٤ |
| ٧٦ | البيريت. ٢,٢,٥ |
| ٧٦ | الألمينيت. ٢,٢,٦ |
| ٧٦ | العوامل المتحكمة في استغلال الخام . ٢,٣ |
| ٧٧ | حجم ترسيبات الخام. ٢,٣,١ |
| ٧٧ | جودة الخام . ٢,٣,٢ |
| ٧٩ | موقع الخام. ٢,٣,٣ |
| ٨٠ | تركيب الشوائب المرتبطة بالخام. ٢,٣,٤ |

رقم الصفحة

| | | |
|-----------|--|--------|
| ٨٥ | طرق المعالجة والتركيز..... | ٢,٣,٥ |
| ٨٦ | طرق التعدين..... | ٢,٣,٦ |
| ٨٧ | التأثير على البيئة المحيطة | ٢,٣,٧ |
| ٨٧ | توافر الخدمات في منطقة الخام..... | ٢,٣,٨- |
| ٨٩ | خامات الحديد في الدول العربية .. | ٢,٤ |
| ٩٢ | خامات الحديد في العالم..... | ٢,٥ |
| ٩٦ | مصادر أخرى لفلز الحديد..... | ٢,٦ |
| ٩٧ | خبث أفران الجمرة المكشوفة .. | ٢,٦,١ |
| ٩٨ | رماد مداخن الممولات..... | ٢,٦,٢ |
| ٩٨ | خبث الأفران الغاطسة وأفران التسخين بأقسام الدلفنة..... | ٢,٦,٣ |
| ٩٨ | مصادر أخرى..... | ٢,٦,٤ |
| ٩٩ | الخردة..... | ٢,٦,٥ |
| ١٠٠ | وقود الأفران العالية .. | ٢,٧ |
| ١٠١ | الكُوك..... | ٢,٧,١ |
| ١١٤ | غاز الكُوك..... | ٢,٧,٢ |
| ١١٤ | غاز الأفران العالية .. | ٢,٧,٣ |
| ١١٦ | الغاز الطبيعي .. | ٢,٧,٤ |
| ١١٦ | المازوت..... | ٢,٧,٥ |
| ١١٦ | المصهرات..... | ٢,٨ |
| ١٢٢ | الحجر الجيري..... | ٢,٨,١ |
| ١٢٣ | الدولوميت..... | ٢,٨,٢ |

رقم الصفحة

| | | |
|----------|--|-------|
| ١٢٤..... | الطباسير الفوسفوري. | ٢,٨,٣ |
| ١٢٤..... | الرمل. | ٢,٨,٤ |
| ١٢٤..... | المواد الأولية لصناعة الحديد والفولاذ في الدول العربية | ٢,٩ |
| ١٢٤..... | خام الحديد | ٢,٩,١ |
| ١٢٦..... | العامل المختزل..... | ٢,٩,٢ |
| ١٢٧..... | الدولوميت..... | ٢,٩,٣ |
| ١٢٨..... | الحجر الجيري | ٢,٩,٤ |
| ١٢٨..... | خام المنجنيز..... | ٢,٩,٥ |
| ١٢٨..... | خردة الحديد | ٢,٩,٦ |
| ١٢٩..... | الفروسليلكون والفر ومنجنيز والفروكروم | ٢,٩,٧ |
| ١٣١..... | الفصل الثالث : تجهيز الخامات. | |
| ١٣١..... | مقدمة .. | ٣,١ |
| ١٤١..... | خواص الخام .. | ٣,٢ |
| ١٤١..... | الخواص الفيزيائية .. | ٣,٢,١ |
| ١٤٣..... | الخواص الكيميائية .. | ٣,٢,٢ |
| ١٤٤..... | إعداد الخام لتحسين خواصه الفيزيائية والميكانيكية..... | ٣,٣ |
| ١٤٤..... | عمليات التجنیس .. | ٣,٣,١ |
| ١٤٥..... | عمليات التكسير .. | ٣,٣,٢ |
| ١٥٦..... | عمليات الطحن .. | ٣,٣,٣ |
| ١٥٨..... | نقاط مهمة عن الكسر والطحن .. | ٣,٣,٤ |
| ١٦٢..... | تجمیع نوعام الخام (التكتیل) .. | ٣,٣,٥ |

| رقم الصفحة | |
|------------|---|
| ١٧٨ | ٣,٤ إعداد الخام لتحسين خواصه الكيميائية |
| ١٨١ | ٣,٤,١ التصنيف (الفرز) اليدوي |
| ١٨٢ | ٣,٤,٢ التصنيف (الفصل) بالجاذبية |
| ١٩٢ | ٣,٤,٣ الفصل باستخدام الوسط التثليل |
| ١٩٥ | ٣,٤,٤ الفصل بالسيكلون الميدرولي |
| ١٩٨ | ٣,٤,٥ أسلوب المعالجة الحلزونية |
| ٢٠٠ | ٣,٤,٦ الفصل بالتعويم |
| ٢٠٧ | ٣,٤,٧ الفصل المغناطيسي |
| ٢١٥ | ٣,٤,٨ الفصل الكهربائي |
| ٢١٦ | ٣,٥ معاجلات أخرى |
| ٢١٦ | ٣,٥,١ التجفيف |
| ٢١٩ | ٣,٥,٢ الكلستة |
| ٢٢٢ | ٣,٥,٣ التحميص |
| ٢٢٥ | ٣,٥,٤ التحميص المغناطيسي |
| ٢٢٦ | ٣,٦ التصنيف الحجمي - الفصل بالمناخل |
| ٢٣٢ | ٣,٧ تصنیف الخردة وإعدادها |
| ٢٣٢ | ٣,٧,١ التصنيف اليدوي |
| ٢٣٣ | ٣,٧,٢ الكبس |
| ٢٣٤ | ٣,٧,٣ القص - القطع |
| ٢٣٥ | ٤,١ الفصل الرابع : صناعة الحديد |
| ٢٣٥ | مقدمة |

| | |
|-------------------|---|
| رقم الصفحة | |
| ٢٣٨..... | نظرة تاريخية إلى تطور أفران الحديد وصناعته. ٤.٢ |
| ٢٤٢..... | صناعة الحديد في الهند ٤.٢.١ |
| ٢٤٥..... | صناعة الحديد في أفريقيا. ٤.٢.٢ |
| ٢٤٨..... | صناعة الحديد في أوروبا. ٤.٢.٣ |
| ٢٦٥..... | إنتاج الحديد في الفرن العالي. ٤.٣ |
| ٢٦٦..... | وصف الفرن العالي. ٤.٣.١ |
| ٢٧٦..... | الوحدات المساعدة في الفرن العالي. ٤.٣.٢ |
| ٢٨١..... | شحنة الفرن العالي. ٤.٣.٣ |
| ٢٩١..... | عمل الفرن والتفاعلات الكيميائية فيه. ٤.٣.٤ |
| ٣١١..... | نوافذ الفرن العالي. ٤.٣.٥ |
| ٣١٧..... | متاعب إنتاج الحديد في الأفران العالية. ٤.٣.٦ |
| ٣٢٢..... | بعض النقاط المهمة عن الأفران العالية والاتجاهات الحديثة في طرق تشغيلها. ٤.٣.٧ |
| ٣٢٧..... | إنتاج الحديد بالإختزال المباشر. ٤.٤ |
| ٣٣٨..... DR/EAF | مميزات الإختزال المباشر وأسلوب تصنيع الفولاذ بطريقة الاختزال المباشر/ فرن الكوس الكهربائي ٤.٤.١ |
| ٣٤١..... | إنتاج غازات الإختزال المباشر. ٤.٤.٢ |
| ٣٤٣..... | كيمياء الإختزال المباشر. ٤.٤.٣ |
| ٣٤٤..... | أساسيات تصميم عمليات الإختزال المباشر. ٤.٤.٤ |
| ٣٥١..... | أسلوب الأتون الدوار للإختزال المباشر. ٤.٤.٥ |
| ٣٥٦..... | اختزال أكسيد الحديد بالغازات في المهد الثابت. ٤.٤.٦ |

رقم الصفحة

| | |
|--|-------|
| الإخترال الغازي لأكاسيد الحديد في مهد جميع في أفران رأسية | ٤٤.٧ |
| خواص الحديد الناتج من الإختزال المباشر واستخداماته..... | ٤٤.٨ |
| الطرق المستقبلية في صناعة الحديد | ٤.٥ |
| الاختزال بالبلازما..... | ٤٥.١ |
| طريقة "أرند" | ٤٥.٢ |
| الفصل الخامس : تقنية السبائك الحديدية Ferroalloys وطرق إنتاجها..... | |
| مقدمة..... | ٥.١ |
| عامل إختزال..... | ٥.١.١ |
| عنصر سبائكى | ٥.١.٢ |
| عامل جرفته | ٥.١.٣ |
| الفروبيورن | ٥.٢ |
| الفروتنجستن..... | ٥.٣ |
| مركز التنجستن | ٥,٣,١ |
| الكوك | ٥,٣,٢ |
| سيكة فروسليكون ذات تركيب ٧٥٪ | ٥,٣,٣ |
| برادة الحديد..... | ٥,٣,٤ |
| طبقة فلزية | ٥,٣,٥ |
| الفروتيتانيوم | ٥,٤ |
| الفروزركونيوم | ٥,٥ |
| الفروسليكون | ٥,٦ |
| المواد الحاملة للسليكون | ٥,٦,١ |

رقم الصفحة

| | | |
|----------|--|--------|
| ٤٠٢..... | عامل اختزال | ٥,٦,٢ |
| ٤٠٤..... | المواد الخامدة للحديد..... | ٥,٦,٣ |
| ٤١١..... | الفروفانديوم | ٥,٧ |
| ٤١٨..... | . إنتاج الفانديوم من خامات القشرة الأرضية..... | ٥,٧,١ |
| ٤١٩..... | استخلاص الفانديوم من الخامات الفقيرة..... | ٥,٧,٢ |
| ٤٢٣..... | الفروكروم..... | ٥,٨ |
| ٤٢٩..... | إنتاج الفروكروم الكربوني. | ٥,٨,١ |
| ٤٣٣..... | إنتاج الفروكروم السليكوني. | ٥,٨,٢ |
| ٤٣٥..... | الفرومنجينز. | ٥,٩ |
| ٤٤٣..... | إنتاج الفرومنجينز الكربوني | ٥,٩,١ |
| ٤٤٥..... | إنتاج سبائك الفرومنجينز السليكوني | ٥,٩,٢ |
| ٤٤٧..... | إنتاج الفرومنجينز منخفض الكربون. | ٥,٩,٣ |
| ٤٤٨..... | حديد التمساح المنجنيزي | ٥,٩,٤ |
| ٤٤٨..... | الفروموليبدنوم. | ٥,١٠ |
| ٤٥٢..... | تصنيع سبائك الفروموليبدنوم | ٥,١٠,١ |
| ٤٥٤..... | الفرونبيوبوم | ٥,١١ |
| ٤٥٧..... | الفصل السادس : صناعة الفولاذ | |
| ٤٥٧..... | مقدمة. | ٦,١ |
| ٤٦٥..... | نظرة على تاريخ صناعة الفولاذ | ٦,٢ |
| ٤٦٥..... | صناعة الفولاذ في الهند | ٦,٢,١ |
| ٤٦٧..... | أسلوب السمنتة في تصنيع الفولاذ. | ٦,٢,٢ |

رقم الصفحة

| | | |
|----------|---|-------|
| ٤٧٠..... | أولى مراحل تصنيع الفولاذ من حديد التمساح . | ٦,٢,٣ |
| ٤٧١..... | عودة مرة أخرى ، لصناعة الفولاذ بالسمننة . | ٦,٢,٤ |
| ٤٧٤..... | أولى مراحل صناعة فولاذ البوتفقة. | ٦,٢,٥ |
| ٤٧٧..... | صنع الفولاذ بأسلوب المحولات . | ٦,٢,٦ |
| ٤٨٥..... | صناعة الفولاذ بأسلوب سيمينز - مارتن. | ٦,٢,٧ |
| ٤٨٨..... | الأفران الكهربائية لصناعة الفولاذ. | ٦,٢,٨ |
| ٤٨٩..... | الأساس العلمي لصناعة الفولاذ. | ٦,٣ |
| ٤٩٦..... | المحولات . | ٦,٤ |
| ٤٩٩..... | إنتاج الفولاذ في محول بسمر (المحول الحمضي) . | ٦,٤,١ |
| ٥٠٤..... | محول توماس (المحول القاعدي). | ٦,٤,٢ |
| ٥٠٦..... | بعض النقاط المهمة عن المحولات ومزاياتها ونواحي القصور فيها. | ٦,٤,٣ |
| ٥٠٩..... | أفران المجمرة المكشوفة . | ٦,٥ |
| ٥١٤..... | فرن المجمرة المكشوفة القاعدي . | ٦,٥,١ |
| ٥١٦..... | فرن المجمرة المكشوفة الحمضي. | ٦,٥,٢ |
| ٥١٩..... | الأفران الكهربائية لصناعة الفولاذ . | ٦,٦ |
| ٥٢٢..... | أفران القوس الكهربائي . | ٦,٦,١ |
| ٥٣٩..... | فرن الحث الكهربائي . | ٦,٦,٢ |
| ٥٤١..... | الاكسجين والاتجاهات الحديثة في صناعة الفولاذ . | ٦,٧ |
| ٥٤٥..... | طريقة (لينز دوناوترز) (LD) . | ٦,٧,١ |
| ٥٤٧..... | طريقة كالدرو. | ٦,٧,٢ |
| ٥٤٩..... | أسلوب الدوران .لصناعة الفولاذ . | ٦,٧,٣ |

رقم الصفحة

| | |
|--|-----|
| أفران الأكسجين القاعدية | ٦٧٤ |
| التطورات الحديثة في صناعة الفولاذ..... | ٦٧٥ |
| صلب الفولاذ | ٦٨ |
| الصلب في قوالب منفردة | ٦٨١ |
| الصلب المستمر | ٦٨٢ |
| التركيب البينائي لصبات. الفولاذ..... | ٦٩ |
| فولاذ حفافي (فولاذ غالفي). | ٦٩١ |
| فولاذ مقلس..... | ٦٩٢ |
| فولاذ شبه محمد..... | ٦٩٣ |
| فولاذ محمد | ٦٩٤ |
| منظومة تصنيع الفولاذ | ٦١٠ |
| نظرة على مستقبل صناعة الفولاذ | ٦١١ |
| الفصل السابع : تلوث البيئة من الصناعات الحديدية وطرق التحكم فيه | |
| مقدمة..... | ٧١ |
| تجميع الحبيبات الجامدة من الغازات المنصرفة..... | ٧٢ |
| غرفة التهبيط | ٧٢١ |
| الحلزونات..... | ٧٢٢ |
| مجموع الحلزونات | ٧٢٣ |
| الأكياس المرشحة | ٧٢٤ |
| أبراج الرش | ٧٢٥ |

| رقم الصفحة | |
|------------|--|
| ٥٩٥..... | جهاز فتوري لغسل الغازات |
| ٥٩٧..... | المرسبات الكهروستاتيكية |
| ٦٠١..... | أجهزة الغسل المائي للغازات |
| ٦٠٢..... | تنظيف الغاز من المركبات الغازية الملوثة |
| ٦١٢..... | صناعة حمض الكبريتิก بأسلوب التلامس |
| ٦١٥..... | صناعة عنصر الكبريت |
| ٦١٦..... | انتزاع ثاني أكسيد الكبريت باستخدام أكسيد الكالسيوم |
| ٦١٧..... | تبديد الغازات من المداخن الطويلة |
| ٦٢٠..... | الاسترجاع الحراري. |
| ٦٢٠..... | الحرارة المحسوسة |
| ٦٢٣..... | الغازات قوية الاحتراق |
| ٦٢٥..... | تنظيف الماء |
| ٦٢٧..... | التغليظ |
| ٦٢٩..... | الترشيح المخلخل. |
| ٦٣١..... | تصفية (صرف) حمض المناجم. |
| ٦٣٣..... | التحكم في التلوث الناتج عن صناعة الحديد والفولاذ. |
| ٦٣٤..... | التحكم في التلوث في وحدات التكويك. |
| ٦٣٥.... | التحكم في التلوث في وحدات صناعة الحديد ووحدات الصب |
| ٦٣٧..... | التحكم في التلوث في وحدات تصنيع الفولاذ. |
| ٦٤١..... | الملاحق : بعض المعلومات العامة عن الحديد والفولاذ..... |
| ٦٦١..... | المراجع..... |

رقم الصفحة

| | |
|----------|---------------------------------|
| ٦٦١..... | أولا : المراجع العربية |
| ٦٦٢..... | ثانيا : المراجع الإنجليزية .. . |
| ٦٦٧..... | ثيت المصطلحات العلمية..... |
| ٦٦٧..... | أولا : عربي - إنجليزي |
| ٧١١..... | ثانيا: إنجليزي - عربي |
| ٧٥٥..... | كشاف الموضوعات..... |

قائمة الأشكال

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|--|-----------|
| الإنتاج العالمي من بعض الفلزات واللدائن والفولاذ. ٣..... | ١.١ |
| العلاقة بين الإنتاج العالمي من المواد المختلفة وتكلفة الطن لكل مادة . ٦.. | ١.٢ |
| الحفارات المستخدمة في حفر آبار النفط المصنوعة من الفولاذ. ١١..... | ١.٣ |
| منحنى التبريد للحديد ميناً الأوجه المختلفة به عند درجات الحرارة المختلفة . ٢٤ | ١.٤ |
| التغير في أبعاد بلورة الحديد مع تغير درجة الحرارة .. ٢٥..... | ١.٥ |
| التطور في إنتاج الفولاذ منذ بداية صناعته في عام ١٨٧٠ م حتى عام ١٩٧٧ م. ... ٢٦ | ١.٦ |
| العلاقة بين المقاومة/ الكثافة للفولاذ وبعض السبائك الأخرى. ٢٩..... | ١.٧ |
| الحديد عند قدماء المصريين ٣١..... | ١.٨ |
| الرمز الكيميائي للحديد عند قدماء المصريين . ٣١..... | ١.٨-أ |
| منظر لعملية صب المعادن عند قدماء المصريين وجدت على بعض الآثار المصرية القديمة ، وهذه الصورة هي شعار الجمعية العالمية لسباكه الفلز. ٣١ | ١.٨-ب |
| قطاع في فرن بدائي لصهر الحديد عرف لأول مرة في أوغندا. ٤٤..... | ١.٩ |
| الطريقة البدائية لصهر الحديد في أوغندا قديماً، ويظهر فيها بداية دفع الهواء للأفران. ٤٥ | ١.١٠ |
| خريطة توضح الموقع الأول لبداية صناعة الحديد حيث بدأت في الشرق الأوسط ثم انتشرت في العالم بعد ذلك ، وفي النهاية تعود من الغرب إلى الشرق. ٥٢ | ١.١١ |
| رسم تخطيطي لراحل استخلاص الحديد والفولاذ من الخامات الأولية وعمليات التصنيع ٧٠ | ٢.١ |

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|---|-----------|
| ١١٣ أفران التكويك. | ٢.٢ |
| رسم تخطيطي لأفران التكويك المستخدمة قديماً، ولم تعد تستخدم الآن . ١١٣ | ٢.٢.٢ |
| رسم تخطيطي لأفران التكويك الحديثة . ١١٣ | ٢.٢-ب |
| منحنى الاتزان الحراري لأكسيد الحديد والسليلكون. ١١٧ | ٢.٣ |
| منحنى الاتزان الحراري للألومنينا سليكا. ١١٨ | ٢.٤ |
| منحنى الاتزان الحراري لنظام أكسيد الكالسيوم - أكسيد الألومنيوم. ١١٩ | ٢.٥ |
| رسم تخطيطي لراحل إستخلاص الفلز من خاماته الأولية..... ١٣٥ | ٣.١ |
| رسم تخطيطي لدائرة تكسير الخام. ١٤٧ | ٣.٢ |
| رسم تخطيطي لكسارة الفك. ١٥٠ | ٣.٣ |
| رسم تخطيطي لكسارة دوارة. ١٥١ | ٣.٤ |
| رسم تخطيطي لإحدى الكسارات الاسطوانية . ١٥٣ | ٣.٥ |
| رسم تخطيطي لكسارة المطارق. ١٥٥ | ٣.٦ |
| رسم تخطيطي لطاحونة الكريات ومعها المقسم في دائرة مغلقة . ١٥٧ | ٣.٧ |
| آلية الكسر تحت تأثير قوى الإنضغاط . ١٥٩ | ٣.٨ |
| رسم تخطيطي لوحدة تعمل باسلوب الكسر الثلاثي. ١٦١ | ٣.٩ |
| رسم تخطيطي لعمليات التطوير والتلبيد المتّعة مع خامات الحديد. ١٦٥ | ٣.١٠ |
| رسم تخطيطي لعملية التطوير. ١٦٦ | ٣.١١ |
| رسم تخطيطي لوحدة التلبيد . ١٧١ | ٣.١٢ |
| رسم تخطيطي لماكينة التلبيد. ١٧٤ | ٣.١٣ |
| مقطع في طبقة التلبيد وتوزيع درجات الحرارة فيها . ١٧٥ | ٣.١٤ |
| رسم تخطيطي لعملية غسل خام الحديد . ١٨٥ | ٣.١٥ |

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|---|-----------|
| شكل أفران إنتاج أفران الحديد بعد استعمال البطانة الحرارية ونفخ الهواء بطريقة منتظمة عن طريق المساقط المائية..... ٢٤٥..... | ٤.٣ |
| رسم تخطيطي لفرن كاتالان لاختزال الحديد..... ٢٥٠..... | ٤.٤ |
| رسم تخطيطي لبداية فرن ستوكوفن لاختزال الحديد..... ٢٥٦..... | ٤.٥ |
| رسم تخطيطي للفرن المستخدم لإنتاج الحديد في القرن السابع عشر الميلادي الذي استخدمه داريبي. ٢٥٨..... | ٤.٦ |
| استخدام المطارق الثقيلة في عملية تسويط الحديد المليف. ٢٦٣..... | ٤.٧ |
| الفرن العالي ٢٦٧..... | ٤.٨ |
| الشكل العام للفرن العالي المستخدم في الوقت الحالي والأجزاء المساندة. ٢٦٧..... | ٤.٨ - أ |
| قطاع في قاعدة الفرن العالي موضحاً إنشاءات: بوش والقصبات والمجمرة. ٢٦٨..... | ٤.٨ - ب |
| رسم تخطيطي لتوزيع درجات الحرارة في الفرن العالي والتفاعلات الكيميائية في كل منطقة ٢٧٣..... | ٤.٩ |
| رسم تخطيطي تفصيلي لمكونات قمة الفرن العالي. ٢٧٥..... | ٤.١٠ |
| مواقف الغازات في الفرن العالي ٢٧٧..... | ٤.١١ |
| رسم تخطيطي لمصنع لإنتاج الحديد بأسلوب الفرن العالي. ٢٧٩..... | ٤.١٢ |
| رسم تخطيطي للفرن العالي والوحدات المساندة ٢٨٠..... | ٤.١٣ |
| رسم تخطيطي مبسط لوحدة متكاملة لإنتاج الحديد والفولاذ. ويدل وجود دائرة في منطقة معينة على نقطة اختيار مهمة واتخاذ قرار بالنسبة للخطوة التالية ٢٨٣..... | ٤.١٤ |
| التدخل بين خواص الكوك وأداء الفرن العالي. ٢٨٦..... | ٤.١٥ |
| معدل استهلاك الوقود في الأفران العالية في اليابان. ٢٩٢..... | ٤.١٦ |
| علاقة الطاقة الحرية ودرجة الحرارة لغازى أول وثاني أكسيد الكربون. ٢٩٦..... | ٤.١٧ |

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|---|-----------|
| ١٨٨ | ٣.١٦ |
| رسم تخطيطي للمناصل المندبرة | ٣.١٧ |
| رسم تخطيطي لتركيز خامات الحديد بالوسط الثقيل. | ٣.١٨ |
| رسم تخطيطي للسيكلون الأيدرولي المستخدم في الفصل والتركيز. .. | ٣.١٩ |
| رسم تخطيطي للمركز الحلزوني (نوع همفري). | ٣.٢٠ |
| رسم تخطيطي لخلية تركيز تعمل بالرغوة | ٣.٢١ |
| رسم تخطيطي لوحدة تركيز مبسطة تعمل بأسلوب معالجة التعويم . | ٣.٢٢ |
| رسم تخطيطي لأسلوب الفصل المغناطيسي المبتل | ٣.٢٣ |
| أساسيات الفصل المغناطيسي لعمليات التركيز | ٣.٢٤ |
| رسم تخطيطي لخام الحديد المغناطيسي ونواتج التركيز. | ٣.٢٥ |
| رسم تخطيطي لإحدى وحدات التركيز المغناطيسي لخامات الحديد ، ويوضح فيها سربان خام الحديد بعد الفصل المغناطيسي المزدوج. | ٣.٢٦ |
| المجف الدوار ذو الغلاف المزدوج. | ٣.٢٧ |
| علاقة ضغط تحمل بعض الكربونات وأحد الهيدروكسيدات مع درجة الحرارة . | ٣.٢٨ |
| الاتزان الحراري للنظام الثلاثي : حديد - اكسجين - كبريت ، ومنه يتضح أن تكون الكبريتات مفضلة عند درجات الحرارة المنخفضة بينما تكون الأكسيد مفضل عند درجات الحرارة المرتفعة | ٣.٢٩ |
| نموذج من أحد المناخل الصناعية ذات الطبقتين من النوع الهزاز. | ٣.٣٠ |
| الطرق البدائية الأولية لاستخلاص الحديد فيما قبل التاريخ | ٤.١ |
| تطور الأفران القديمة المستعملة في عمليات استخلاص الحديد. | ٤.٢ |
| رسم تخطيطي لأحد الأفران البدائية لإنتاج الحديد | ٤-٤.٢ |
| ب خطوة تالية متقدمة لأفران إنتاج الحديد الموضحة في شكل رقم ٤.٢ - أ حيث أُستعملت البطانة الحرارية ، كما تم بناء الفرن بطريقة تسمح للرياح بالدخول إليه. | ٤.٢ |

| رقم الشكل | رقم الصفحة |
|-----------|---|
| ٤.١٨ | منحنى الاتزان لتفاعل "بودوارد." ٢٩٧ |
| ٤.١٩ | الاتزان الحراري بين الحديد وأكسيد الكربون. ٣٠٠ |
| ٤.٢٠ | الاتزان الحراري بين غازي أول وثاني أكسيد الكربون في وجود الكربون الجامد. ٣٠١ |
| ٤.٢١ | كمية الإنتاج من حديد التمساح والليد والكريات في الفترة من ١٩٦٠ إلى ١٩٨٠ م. ٣٢٥ |
| ٤.٢٢ | التغير في الإنتاج العالمي من حديد التمساح والفولاذ خلال الفترة من ١٩٦٠ إلى ١٩٨٠ م. ٣٢٨ |
| ٤.٢٣ | مسارى إنتاج الفولاذ عن طريقى الإختزال المباشر / فرن القوس الكهربائي ، والفرن العالى / فرن الفولاذ القاعدى. ٣٣٧ |
| ٤.٢٤ | إنتاج غازات الإختزال من الغاز الطبيعي. ٣٤٣ |
| ٤.٢٥ | منحنى الاتزان الحراري بين الهيدروجين وبخار الماء في وجود أكسيد الحديد والحديد عن درجات حرارة مختلفة ٣٤٤ |
| ٤.٢٦ | رسم تخطيطي لعملية الإختزال المباشر الناتج عن التسخين الخارجى ومن أمثلة ذلك أسلوب SL/RN ٣٤٦ |
| ٤.٢٧ | تمثيل تخطيطي لعملية الإختزال المباشر مع إعادة تدوير الغاز، من أمثلة الواحدة العاملة بذلك : ميدركس ، ويدريفز ، وهيل. ٣٤٧ |
| ٤.٢٨ | رسم تخطيطي لأسلوب الأتون الدور لإنتاج الحديد الإسفنجي الإختزال المباشر..... ٣٥٣ |
| ٤.٢٩ | أسلوب SL/RN بالفرن الدوار لإنتاج الحديد الإسفنجي بالإختزال المباشر. ٣٥٤ |
| ٤.٣٠ | خطوات الإختزال في وحدة هيل "LyH" ٣٥٧ |
| ٤.٣١ | رسم تخطيطي لوحدة "ويبرج" ٣٦٠ |
| ٤.٣٢ | رسم تخطيطي يوضح اساسيات وحدة "ميدركس". ٣٦٢ |
| ٤.٣٣ | رسم تخطيطي لأسلوب ارندي في إنتاج الفولاذ من خام الحديد. ٣٦٧ |

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|---|-----------|
| ٣٩٣ شكل الفرن القائم لصهر سبائك الفروتيتانيوم واحتزالتها | ٥.١ |
| ٤١٢ تأثير الفانديوم على حجم حبيبات الفولاذ | ٥.٢ |
| ٤١٢ مقطع في الفولاذ الكربوني المحتوى على ١٪ كربون بدون إضافة الفانديوم. | ٥.٢ - أ |
| ٤١٢ حجم حبيبات الفولاذ الموضع في الشكل ٥.٢ - ب بعد إضافة ١٪ فانديوم. | ٥.٢ - ب |
| ٤١٣ تكون الكربيدات والتربيدات والهيربيدات وعلاقة ذلك بالطاقة الحرية بتكونيتها | ٥.٣ |
| ٤١٤ ثبات الكربيدات وعلاقتها بالطاقة الحرية لتكونيتها. | ٥.٣ - أ |
| ٤١٤ ثبات الكربيدات وعلاقتها بالنسبة المئوية للعنصر المضاف، ونسبة الكربون في السبيكة . | ٥.٣ ب |
| ٤٣٤ العلاقة بين ذائية الكربون في مصهور الفرووكروم مع محتويات مختلفة من السليكون. | ٥.٤ |
| ٤٣٨ العلاقة بين الكربون والسليكون في السليكون منجينيز ومحظى السليكون في السليكون منجينيز | ٥.٥ |
| ٤٦٩ إحدى المطارق التي هُرِّثَ إليها في إنجلترا وهي مصنوعة في القرن التاسع وقد ثُبِّتَ على وجهها صفيحة رقيقة من الفولاذ. | ٦.١ |
| ٤٧٣ فرن تصنيع الفولاذ من الحديد المليف (أسلوب التسويف)..... | ٦.٢ |
| ٤٨٠ محول بسمار أول محول استخدم في تصنيع الفولاذ، لاحظ أن المحول من النوع الثابت. | ٦.٣ |
| ٤٩٤ مقارنة بين الكربيدات المتكونة في الفولاذ. | ٦.٤ |
| ٤٩٤ ٦.٤ - أ كربيدات المنجينيز المتكونة بداخل الحبيبات . | ٦.٤ - أ |
| ٤٩٤ ٦.٤ - ب كربيدات الحديد المتكونة على حدود الحبيبات. | ٦.٤ - ب |
| ٤٩٧ مقطع رأسى في محول بسمار. | ٦.٥ |

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|--|-----------|
| خطوات شحن المحوّلات بالحديد المشهور، ثم صب الفولاذ الناتج . | ٦.٦ |
| التغييرات الكيميائية في تركيب شحنة المحوّل أثناء الأكسدة . | ٦.٧ |
| التغييرات الكيميائية التي تطرأ على مكونات شحنة محول توماس (القاعدية) أثناء الأكسدة. | ٦.٨ |
| النسبة المئوية للفولاذ المنتج بأساليب التصنيع المختلفة. لاحظ تدني الإنتاج بفرن الجمرة المكشوفة وزيادة الإنتاج بالأفران الكهربائية . | ٦.٩ |
| رسم تخطيطي لأحد أفران الجمرة المكشوفة يعمل بوقود غازي ويوضح الشكل خط سير الهواء فيها . | ٦.١٠ |
| فرن الحث الكهربائي عالي التردد لصناعة الفولاذ، ويظهر الشكل مظهر الفرن والدوائر الالكتروMagnetiCية التي تؤدي إلى توليد حركة التقليل في الحمام الفلزى المنصهر. | ٦.١١ |
| رسم تخطيطي لفرن القوس الكهربائي موضحاً به الشحنة وغم التيار الكهربائي وموضع الخبث. | ٦.١٢ |
| البطانة الحرارية القاعدية والحمضية. في أفران القوس الكهربائي عالي التردد لصناعة الفولاذ . | ٦.١٣ |
| تغيير تركيب الشحنة في عملية إنتاج الفولاذ بطريقة المعالجة المزدوجة . | ٦.١٤ |
| رسم تخطيطي لانتاج الفولاذ بأسلوب الأكسجين المدفع من أعلى . | ٦.١٥ |
| أفران كالدو لصناعة الفولاذ. | ٦.١٦ |
| رسم تخطيطي للفرن الدوار لصناعة الفولاذ . | ٦.١٧ |
| التغييرات الكيميائية التي تطرأ على شحنة الفرن الدوار أثناء المعالجة لإنتاج الفولاذ. | ٦.١٨ |

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|---|-----------|
| نموذج لأفران الأكسجين القاعدية ٥٥٢ | ٦.١٩ |
| نموذج لأحد قوالب صب الفولاذ من نوع الشكل الزجاجي للصلبات المنفردة... ٥٥٥ | ٦.٢٠ |
| رسم تخطيطي لكيفية إزالة الغازات من الفولاذ المتصهر في جو مخلخل. ٥٥٦ | ٦.٢١ |
| رسم تخطيطي لأسلوب الصب المستمر للفولاذ. ٥٥٧ | ٦.٢٢ |
| رسم تخطيطي لصلبات من الفولاذ الحفافي والفوّلاد المقلس ، والفوّلاد شبه المحمد ، والفوّلاد المحمد. ٥٥٩ | ٦.٢٣ |
| تأثير غاز ثاني أكسيد الكبريت على الخضروات ، ويزيد التأثير الضار للغاز مع زيادة نسبته وطول فترة التعرض. ٥٧٥ | ٧.١ |
| التشريعات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية للمحافظة على البيئة . | ٧.٢ |
| حجم الحبيبات الجامدة بالغازات وأنسب الأجهزة المستخدمة لاسترجاعها من الغازات. ٥٧٧ | ٧.٣ |
| مقارنة بين حجم الحبيبات وكفاءة الأجهزة المختلفة لتجمیع الأتربة ٥٨٣ | ٧.٤ |
| رسم تخطيطي لإحدى غرف التهییط. ٥٨٤ | ٧.٥ |
| رسم تخطيطي لخلazon لتجمیع الحبيبات من الغازات ٥٨٩ | ٧.٦ |
| رسم تخطيطي لأحد الأکیاس المرشحة ٥٩١ | ٧.٧ |
| أبراج فصل الأجسام الجامدة بالحمامات المائية ٥٩٤ | ٧.٨ |
| شكل تخطيطي لجهاز الفتوري لتنظیف الغازات. ٥٩٦ | ٧.٩ |
| الترشیح الإلکتروستاتی ٥٩٨ | ٧.١٠ |
| مبادئ أسلوب الترشیح الكهروستاتی. ٥٩٨ | ٧.١٠ - أ |
| ٧.١- ب رسم تخطيطي لأحد الأجهزة المستخدمة لأسلوب الترشیح الكهروستاتی في الصناعات المعدنية ٥٩٩ | ٧.١٠ - ب |

| رقم الصفحة | رقم الشكل |
|--|-----------|
| ٧.١١ أسلوب تنظيف الغازات بأجهزة الغسل المائي..... | ٦٠٠ |
| ٧.١٢ العلاقة بين عدد الوفيات ومستويات التلوث أثناء دخان لندن في ديسمبر عام ١٩٥٢م..... | ٦٠٦ |
| ٧.١٣ رسم توضيحي لإنتاج حمض الكبريتيك من غاز ثاني أكسيد الكبريت منخفض التركيز..... | ٦١٤ |
| ٧.١٤ رسم توضيحي لإنتاج حمض الكبريتيك من غاز ثاني أكسيد الكبريت عالي التركيز..... | ٦١٤ |
| ٧.١٥ رسم توضيحي لإنتاج عنصر الكبريت من غاز ثاني أكسيد الكبريت. | ٦١٥ |
| ٧.١٦ الاستفادة من الطاقة الحرارية المحمولة مع الغازات المنبعثة من عمليات تصنيع الفلزات . | ٦٢٢ |
| ٧.١٧ رسم تخطيطي موضحا كيفية الاستفادة من الطاقة الناتجة من غازات الأفران في وحدة تصنيع الحديد والفولاذ المتكاملة | ٦٢٤ |
| ٧.١٨ توصيات الغلايات العاملة بحرارة غازات أفران التحبيص. | ٦٢٥ |
| ٧.١٩ الشكل العام لخوض التغليظ المستخدم في معالجة المياه الناتجة من عملية فصل الغازات بالأسلوب المبلل . | ٦٢٩ |
| ٧.٢٠ رسم تخطيطي لعملية الترشيح المستمرة تحت ضغط مخلخل. | ٦٣٢ |
| ٧.٢١ كائن الغازات الموضعية على المحوّلات. | ٦٣٨ |
| ٧.٢٢ خطوط تجميع الغازات والتحكم في التلوث في أجزاء المصنع المختلفة. | ٦٣٩ |

قائمة الجداول

| رقم المدخل | رقم الصفحة | عنوان المدخل |
|------------|------------|--|
| 1.1 | ٤ | متوسط الإنتاج العالمي من الفلزات المعروفة في ثلاث حقب زمنية مختلفة (طن/سنة)..... |
| 1.2 | ٥ | كمية الإنتاج العالمي من الفلزات المختلفة في عام ١٩٧٩ |
| 1.3 | ١٢ | الصناعات المغذية لصناعة الحديد والفولاذ..... |
| 1.4 | ١٢ | الصناعات المستهلكة لمتاجات الفولاذ العادي..... |
| 1.5 | ١٣ | الصناعات التسهيلكة لفولاذ خاص..... |
| 1.6 | ١٤ | صناعات منشأة على أساس متاجات جانبية لصناعة الحديد والفولاذ..... |
| 1.7 | ١٤ | مقارنة للإرتباطات الأمامية والخلفية للصناعات المختلفة في أربع دول صناعية |
| 1.8 | ٢٠ | خواص الحديد ذي النقاوة التجارية..... |
| 1.9 | ٢١ | أهم الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للحديد..... |
| 1.10 | ٢٣ | تغير البناء البلوري لعدد من الفلزات مع تغير درجات الحرارة..... |
| 1.11 | ٢٧ | التطور في الإنتاج العالمي من الفولاذ منذ عام ١٨٧٠ م حتى عام ١٩٧٧ م .. |
| 1.12 | ٢٨ | أسعار بعض الفلزات مقدرة بالدولار للرطل عام ١٩٨٥ م .. |
| 1.13 | ٥٨ | مصنع الحديد والفولاذ نصف المتكاملة التي أنشئت في البلدان العربية |
| 1.14 | ٥٩ | مجموعات الحديد والفولاذ المتكاملة في البلدان العربية..... |
| 1.15 | ٦١ | متوسط حصة الفرد السنوية من الفولاذ لبعض الدول الصناعية والنامية والعربية |

| رقم المدخل | رقم الصفحة |
|------------|--|
| ١.٦ | ١٦ متوسط حصة الفرد من استهلاك الفولاذ ومعامل ارتباطه بمستوى التصنيع والنتاج الوطني ٦٢ |
| ١.٧ | ١٧ كميات الحديد والفولاذ(في أشكال متنوعة) التي استوردها وصدرتها المملكة العربية السعودية في الفترة من ١٩٧٧ م الى ١٩٨١ م ٦٤ |
| ٢.١ | ٢.١ النسبة المئوية للعناصر في القشرة الأرضية ٦٨ |
| ٢.٢ | ٢.٢ أهم معادن الحديد ٧١ |
| ٢.٣ | ٢.٣ التركيب الكيميائي لعدد من خامات الحديد في بعض دول العالم ٧٢ |
| ٢.٤ | ٢.٤ إنتاج الدول العربية من الخامات والمركبات المعدنية في عام ١٩٧٣ م (مقدمة بالطن) ٧٣ |
| ٢.٥ | ٢.٥ احتياطات خامات الحديد في البلدان العربية ونسبة الحديد فيها ٩٠ |
| ٢.٦ | ٢.٦ خامات الحديد في المملكة العربية السعودية ٩١ |
| ٢.٧ | ٢.٧ توزيع الاحتياطي العالمي من الحديد على بعض دول العالم المختلفة مقدرة بملايين الأطنان ٩٣ |
| ٢.٨ | ٢.٨ الاحتياطي العالمي من خامات الحديد (مقدارة بملايين الأطنان) ٩٧ |
| ٢.٩ | ٢.٩ التركيب الكيميائي للكوك الفرن العالي ١١١ |
| ٢.١٠ | ٢.١٠ التحليل الكيميائي لغاز الأفران العالية ١١٥ |
| ٢.١١ | ٢.١١ درجات حرارة إنصهار بعض الأكسيد - في شحنة الفرن العالي - من خام الحديد و الكوك و المصهرات ١١٧ |
| ٢.١٢ | ٢.١٢ التركيب الكيميائي لعدد من المصهرات القاعدية ١٢١ |
| ٢.١٣ | ٢.١٣ مقارنة إنتاج الدول العربية بالإنتاج العالمي من الفولاذ في عدة سنوات ١٢٥ |
| ٢.١٤ | ٢.١٤ احتياطيات الدول العربية من الفحم الحجري ١٢٦ |

| رقم الصفحة | رقم الجدول |
|--|------------|
| إمكانيات الدول العربية من الغاز الطبيعي والغاز المرتبط (مليار متر مكعب) ١٢٧ | ٢.١٥ |
| متوسط تحاليل الصخور النارية لأكثر الفلزات الشائعة وأكثر المعادن المعروفة ١٣٣ | ٣.١ |
| تأثير حجم الخام على إنتاجية الفرن العالي ومعدل إستهلاك الكوك فيه ، في بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد ١٣٨ | ٣.٢ |
| بعض أنواع الخامات المتوفّرة في القشرة الأرضية وبيان الشروط المطلوبة للخام للشحن في الفرن العالي وأساليب معالجة هذه الخامات ١٣٩ | ٣.٣ |
| الطاقة اللازمة لكل طن من المواد أثناء الكسر أو الطحن ١٥٩ | ٣.٤ |
| التركيب الكيميائي لبعض منتجات التلبييد ١٧٨ | ٣.٥ |
| التحليل الكيميائي لخام الحديد قبل الغسل ، والمركز الناتج من الغسل ١٨٧ | ٣.٦ |
| التحليل الكيميائي لنواتج تشغيل وحدات الفصل بالوسط الثقيل لتركيز خام الحديد ١٩٦ | ٣.٧ |
| المواد المستخدمة في تعويم خامات الحديد ٢٠٧ | ٣.٨ |
| كفاءة أسلوب التعويم في تركيز خامات الحديد. اتخاذ الحديد ٢٠٨ | ٣.٩ |
| قوى الجذب المغناطيسي النسبية لعدة من المعادن اتخاذ الحديد كأساس قدره (١٠٠). ٢٠٩ | ٣.١٠ |
| التحليل الكيميائي لخام الحديد قبل الفصل والتركيز المغناطيسي وبعدة ٢١٥ | ٣.١١ |
| فتحات المناخل وأقطار اسلاك المناخل طبقاً للمواصفات القياسية الأمريكية ٢٣١ | ٣.١٢ |
| المكونات الأساسية للطوب الحراري المستخدم بالفرن العالي ٢٦٩ | ٤.١ |
| كميات المواد الخام اللازمة لإنتاج طن من حديد التمساح ٢٨٤ | ٤.٢ |
| المركبات الكيميائية لأكسيد الخبث ودرجة حرارة انصهارها ٣٠٨ | ٤.٣ |
| التصنيف الكيميائي لأكسيد الخبث ٣١٠ | ٤.٤ |
| التركيب الكيميائي لحديد التمساح المنتج من الفرن العالي وكيفية التحكم في كمية الشوائب به ٣١٤ | ٤.٥ |

| رقم الصفحة | رقم الجدول |
|---|------------|
| التركيب الكيميائي النمطي لخبث الأفران العالية | ٤.٦ |
| ٣١٦..... | |
| التركيب الكيميائي للغازات المنبعثة من الفرن العالي | ٤.٧ |
| ٣١٧..... | |
| تطور الإنتاج العالمي من الحديد في الفرن العالي في الفترة من ١٩٧٣ إلى ١٩٨٣ م | ٤.٨ |
| ٢٢٩..... | |
| وحدات الاختزال المباشر لإنتاج الحديد الإسفنجي منذ عام ١٩٧٠ م حتى عام ١٩٨٥ م. | ٤.٩ |
| ٣٣٢..... | |
| نسب اتزان غازات الاختزال في تفاعلات اختزال أول أكسيد الحديد إلى الحديد عند درجات الحرارة المختلفة | ٤.١٠ |
| ٣٤٧..... | |
| نوافج أكسدة غاز الميثان عند درجات حرارة مختلفة. | ٤.١١ |
| ٣٤٩..... | |
| تركيب الغازات المستخدمة في عمليات الإختزال المباشر | ٤.١٢ |
| ٣٥٠..... | |
| ظروف الإختزال المباشر..... | ٤.١٣ |
| ٣٥٠..... | |
| ٤-أ الخواص الفيزيائية لمواد الاختزال المباشر | ٤.١٣ |
| ٣٥٠..... | |
| ٤-ب العمليات المختلفة لإنتاج الحديد الأسفنجي | ٤.١٣ |
| ٣٦٥..... | |
| ٤.١٤ الطاقة المطلوبة وكمية الإنتاج سنويًا ودرجة نقاوة الحديد في طرق الإختزال المباشر. | ٤.١٤ |
| ٣٧٦..... | |
| التركيب الكيميائي لعدد من السبائك الحديدية. | ٥.١ |
| ٣٨١..... | |
| التركيب الكيميائي لعدد من سبائك الفروتنجستن القياسية..... | ٥.٢ |
| ٣٨٦..... | |
| التركيب الكيميائي للخبث الناتج من صهر وإختزال الفروتنجستن. | ٥.٣ |
| ٣٨٩.... | |
| التركيب الكيميائي لسيككة الفروتيلانيوم. | ٥.٤ |
| ٣٩٠..... | |
| أكسيد التيتانيوم وأهم خواصها. | ٥.٥ |
| ٣٩٠..... | |
| التركيب الكيميائي لعدد من خامات الكوارتزيت. | ٥.٦ |
| ٤٠٢..... | |

| رقم الصفحة | رقم الجدول |
|--|------------|
| التركيب الكيميائي للكوك ومسحوق الكوك الناعم ٤٠٤..... | ٥,٧ |
| التركيب الكيميائي للخبث الناتج من إنتاج سبائك الفروسلسيكون. ٤٠٩..... | ٥,٨ |
| التركيب الكيميائي لسيكة الفروفانديوم ٤١٥..... | ٥,٩ |
| التركيب الكيميائي لبعض خامات الفانديوم. ٤١٧..... | ٥,١٠ |
| التركيب الكيميائي للخبث الناتج من تصنيع الفروكروم..... ٤٣٠..... | ٥,١١ |
| الزيادة في الاستهلاك العالمي من الفولاذ في عامي ١٩٨٥ و ١٩٨٠ م. بـ المليون طن. ٤٦١..... | ٦,١ |
| مقارنة بين تطور الإنتاج العالمي من الفولاذ في الفترة ما بين عامي ١٩٦٦ و ١٩٧٦ م في بعض المناطق وبعض الدول الرئيسية ٤٦٢..... | ٦,٢ |
| التركيب الكيميائي للخبث المتكون في المحوّلات الحمضية والمحوّلات القاعدية ٤٩٩..... | ٦,٣ |
| التركيب الكيميائي للخبث الناتج من عمليات تصنيع الفولاذ في أفران المجمرة المكشوفة ٥١٧..... | ٦,٤ |
| مقارنة بين التركيب الكيميائي للخبث المؤكسد والخبث المختزل. ٥٣١..... | ٦,٥ |
| مقارنة بين إنتاج الفولاذ بفرن المجمرة المكشوفة وفرن القوس الكهربائي ٥٣٧..... | ٦,٦ |
| التخفيض في عدد ساعات العمل المطلوبة لإنتاج طن من الفولاذ مع تقدم تقنية تصنيع الفولاذ. ٥٤٤..... | ٦,٧ |
| مقارنة بين ترتيب الدول المنتجة للفولاذ في عامي ١٩٧٣ و ١٩٨٣ م وكميات الفولاذ المنتج في هذين العامين. ٥٦٥..... | ٦,٨ |
| أهم الدول المنتجة للفولاذ عام ١٩٧٥ م. ٥٦٧..... | ٦,٩ |
| أجهزة تجميع الحبيبات الجامدة وكفاءة كل منها. ٥٨٢..... | ٧,١ |

| رقم الصفحة | رقم الجدول |
|---|------------|
| المواد المستخدمة في تصنيع أكياس الترشيح وأهم خواصها..... ٥٩٠ | ٧.٢ |
| الشروط المطلوبة للعمليات المختلفة لتصنيع غاز ثانوي أكسيد الكبريت..... ٦١٠ | ٧.٣ |
| علاقة كفاءة إزالة غاز ثاني أكسيد الكبريت وتركيزه في الغازات المعالجة . ٦١٧ | ٧.٤ |
| الوحدات المستهلكة لحرارة الغازات في مصانع الحديد والفولاذ ومتوسط الاستهلاك لكل وحدة .. ٦٢٣ | ٧.٥ |
| الأبعاد القياسية لأحواض التغليظ . ٦٢٩ | ٧.٦ |

جدائل الملاحة

رقم الصفحة

| | |
|----|---|
| ١ | مقارنة بين إنتاجية الأفران القديمة التي استخدمت لصناعة الحديد.. ٦٤١... |
| ٢ | تأثير إزالة الحبيبات الدقيقة من شحنة الفرن العالي على زيادة الإنتاجية .. ٦٤١.... |
| ٣ | تأثير نوع كريات خام الحديد في شحنة الفرن العالي على أداء الفرن. ٦٤٢... |
| ٤ | نسبة الاتزان بين أول أكسيد الكربون /ثاني أكسيد الكربون في وجود الجرافيت عند درجات الحرارة المختلفة. ٦٤٢..... |
| ٥ | أبعاد الفرن العالي الذي ينتج ٢٠٠٠ طن من حديد التسماح في اليوم ويلاحظ أن الحجم الداخلي الكلي الفعال ٢٠٠٠ م ^٣ . . ٦٤٣..... |
| ٦ | أشهر الأفران العالية الضخمة في العالم . . ٦٤٣..... |
| ٧ | بعض التركيبات النموذجية لأنواع حديد التسماح المتبع في مناطق مختلفة من العالم. ٦٤٤ |
| ٨ | التركيب الكيميائي لفولاذ العدد (بريطاني الصنع) . . ٦٤٦..... |
| ٩ | التركيب الكيميائي لفولاذ العدد (أمريكي الصنع) . . ٦٤٩..... |
| ١٠ | بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لفلز التنجستن. ٦٥٢.... |
| ١١ | بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لعنصر السيليكون. ٦٥٣..... |
| ١٢ | بعض الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لفلز الموليبدنوم. ٦٥٤..... |
| ١٣ | التركيب الكيميائي لعدد من سبائك الفولاذ الفريتي. المقاوم للتأكل . . ٦٥٥..... |
| ١٤ | التركيب الكيميائي الاسمي لعدد مختار من سبائك الفولاذ المقاوم للتأكل شبه الأوستونيتية القابلة للتصلب بالترسيب..... ٦٥٦..... |

رقم الصفحة

| | |
|--|------|
| التركيب الكيميائي الاسمي لعدد من سبائك الفولاذ المارتنزيتى المقاوم للتأكل المصلدة بالترسيب ٦٥٧ | ١٥ |
| التركيب الكيميائي لبعض سبائك النيكل المتفوقة ٦٥٨ | ١٦ |
| سبائك النيكل المتفوقة الطروقة ٦٥٨ | ١٦أ |
| سبائك النيكل المتفوقة المصبوبة ٦٥٨ | ١٦ ب |
| التركيب الكيميائي لبعض سبائك الكوبيلت المتفوقة ٦٥٩ | ١٧ |
| سبائك الكوبيلت المتفوقة الطروقة ٦٥٩ | ١٧أ |
| سبائك الكوبيلت المتفوقة المصبوبة ٦٥٩ | ١٧ ب |